

Getriebe war heiß gelaufen

DÜLMEN (rr). Die Feuerwehrlöschzüge Dülmens-Mitte und Daldrup rückten in der Nacht zu Sonntag zu einem eineinhalbstündigen Einsatz zur Firma Kordel nach Rödder aus. Dort war die Brandmeldeanlage

ausgelöst worden, weil ein Getriebe heiß gelaufen war. Arbeiter hatten offensichtlich vergessen, die Maschine abzustellen, sagte Feuerwehr-Sprecher Daniel Niehues. Der Keilriemen war geschmolzen.